



Региональный представитель в Московской области
Орлов Виталий Сергеевич
 Телефон: **+7 (915) 769-3510**
 E-mail: **po7@tke.ru**

I. Постановка на учет ТУ работающих под избыточным давлением

I.1. Проведение экспертизы
 • котлов ДКВР 20/13, ДЕ 25/14
 • трубопровода пара L=170 п.м.
 • техническое освидетельствование котла ДЕ 10/14

I.2. Ввод в эксплуатацию оборудования работающего под избыточным давлением (согласно п.2041 ФНП №116 от 25.03.2014г.):
 • Подача заявления на вызов инспектора;
 • Приём в эксплуатацию;
 • Получение акта готовности

I.3. Регистрация технических устройств (ДКВР 20/13, ДКВР 20/13, ДЕ 10/14, ДЕ 25/14, Трубопровод пара L=170,0 п.м.):
 • Оформление и подача заявления;
 • Получение письма о постановки на учет.

**Срок – до 90 к.д.
 Стоимость – xxx т.р. без НДС**

II. Регистрация опасных производственных объектов

II.1. Сбор пакета документов, оформление заявления и сведений характеризующих опасные производственные объекты

II.2. Подача документов в ЦУ Ростехнадзора. Методическое сопровождение документов на всех этапах согласования. Получение Свидетельства о регистрации опасных производственных объектов

**Срок – до 50 к.д.
 Стоимость – xxx т.р. без НДС**

III. Приведение ОПО к требованиям промышленной безопасности

III.1. Проведение экспертизы промышленной безопасности остального оборудования, технических устройств, зданий и сооружений ОПО № I. «Сеть газопотребления»:
 1. Газопровод подземный L=11,3 п.м.
 2. Газопровод надземный L=92.0 п.м.
 3. Здание ГРП
 4. Газовое оборудование ГРП
 5. Здание отопительной котельной
 6. Газовое оборудование котельной (внутренние газопроводы, обвязка котлов, газовые горелки котлов)
 7. Емкости конденсата 2 шт. (V=50 куб.м.)

III.2. Основные эксплуатационные документы:
 1. Страхование ОПО
 2. Проектная документация на ОПО
 3. Создание системы производственного контроля (положение ПК, инструкции, приказы)
 4. Аттестация персонала, назначение ответственных
 5. Договор с АСФ
 6. Разработка Плана мероприятий
 7. Другие документы (паспорта, журналы, акты, сертификаты, декларации)

**Срок – до 90 к.д.
 Стоимость – xxxx т.р. без НДС**

IV. Получение лицензии

IV.1. Камеральная проверка:
 - Сбор пакета документов;
 - оформление заявления;
 - подача;
 - методическое сопровождение.

IV.2. Выездная проверка:
 - прохождение выездной проверки комиссии ЦУ Ростехнадзора

IV.3. Получение (по доверенности от Заказчика) лицензии

**Срок – до 100 к.д.
 Стоимость – xxx т.р. без НДС**

**ВСЕГО:
 СРОК: до 330 к.д.
 СТОИМОСТЬ:
 xxxx т.р. без учета НДС**